

CERÁMICO

"Con Impermeabilizante"

INTRODUCCION DE USO

- 1 - PARA USO EN PISOS Y PAREDES INTERIORES.
- 2 - LIMPIE Y NIVELÉ LA SUPERFICIE DONDE VA A TRABAJAR.
- 3 - MEZCLE PEGADEx 20 KG CON AGUA HASTA OBTENER UNA MEZCLA HOMOGÉNEA.
- 4 - DEJE REPOSAR LA MEZCLA DE 5-10 MINUTOS.
- 5 - EXTIENDA EL PEGAMENTO CON LA LLANA DENTADA APROPIADA PARA EL TRABAJO.
- 6 - CON UN MARTILLO DE GOMA GOLPEE LAS CERÁMICAS PARA QUE SE ASIENTEN CORRECTAMENTE.

RENDIMIENTO

PARA LLANAS DE 10MM APROXIMADAMENTE ES 4M2 POR BOLSA DE PEGADEx 20KG, ESTO PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESPESOR DE LA LLANA Y DE LA SUPERFICIE A APLICAR.

PREPARACIÓN ADHESIVO PEGADEx

MEZCLAR MANUALMENTE O MECÁNICAMENTE HASTA CONSEGUIR UNA MASA HOMOGÉNEA, CANTIDAD DE AGUA RECOMENDADA 4.5 A 5 LTS.

SUPERFICIES RECOMENDADAS

MEZCLAR MANUALMENTE O MECÁNICAMENTE HASTA CONSEGUIR UNA MASA HOMOGÉNEA, CANTIDAD DE AGUA RECOMENDADA 4.5 A 5 LTS.

PREPARACIÓN ADHESIVO PEGADEx

MEZCLAR MANUALMENTE O MECÁNICAMENTE HASTA CONSEGUIR UNA MASA HOMOGÉNEA, CANTIDAD DE AGUA RECOMENDADA 4.5 A 5 LTS.

SUPERFICIES RECOMENDADAS

PEGADEx CEMENTO ADHESIVO PARA BALDOSAS CERÁMICAS, PORCELANATOS, SE PUEDE APLICAR SOBRE DISTINTAS SUPERFICIES, PAREDES PREPARADAS, HORMIGÓN, REVESTIMIENTOS CERÁMICOS, LOSETAS ENTRE OTROS Y FORMATOS MAYORES A 60X60CM.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN CONDICIONES NORMALES

ASPECTO	POLVO DE COLOR GRIS
RESULTADO DE ADHER	≥ 0,5 N/MM² (EN 1348:2007)
TIEMPO ABIERTO	20 MIN
TIEMPO DE AJUSTE / CORRECCIÓN	30 MIN
TIEMPO DE VIDA ÚTIL PREPARADO	5 H
SECO PARA REJUNTADO	24 H
APERTURA AL TRÁNSITO OPERARIO	24 H
APERTURA AL TRÁNSITO LIVIANO	3 DÍAS
APERTURA AL TRÁNSITO PESADO	7 DÍAS
ASPECTO	POLVO GRIS
DENSIDAD	1.4 - 1.6 G/CM³
CAPA DE APLICACIÓN	3 - 10 MM

*Resultados obtenidos en condiciones estándar de laboratorio que pueden variar según las condiciones de la obra y de las baldosas utilizadas.

Pegadhex

ADHESIVO PARA INTERIOR Y EXTERIOR

MODO DE USO

1 NIVELAR Y LIMPIAR



Revise que la superficie esté nivelada y limpia.

2 PREPARACIÓN



Prepare el pegamento en un recipiente limpio y seco, agregue 200 ml de agua por cada kilo de pegamento.

3 MEZCLAR BIEN



Mezcle bien hasta lograr una pasta homogénea y deje reposar como máximo 5 minutos.

4 HUMEDECER EL ÁREA




Humedezca ligeramente con una brocha la superficie donde desea aplicar el producto.

5 USAR LLANA DENTADA



Aplique el pegamento sobre la superficie con una llana dentada para optimizar el rendimiento del producto.

6 COLOCAR LA PIEZA



Coloque las piezas una por una, ejerciendo presión para afirmar bien cada pieza y asegurar el contacto uniforme con el pegamento.

7 48 HRS. DE FRAGUADO



Espera 48 horas para el fraguado de juntas, y así evitar que se manche.

8 ACABADO



Acabado de larga durabilidad.

